

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

**Metaflux**

**Спрей для удаления клея и герметиков**

**70-33**

## Профессиональный спрей для удаления излишков клея и герметиков

**Область применения** Быстрое и 100% удаление нанесенных герметиков, клеев, излишков краски, лаков и резины.

**Способ применения** Спрей перед применением тщательно встряхните. Распылите с расстояния 25 см на очищаемую поверхность и оставьте на 5-15 мин. Излишек клеев и герметика сотрите промышленной салфеткой или шпателем.

**Свойства изделия** Промышленный удалитель излишков клеев, красок, лаков, герметиков и резины, пригоден к применению на металлическую поверхность, дерево, стекло, керамику, полиэтилен и полипропилен. Перед применением на лакированных и нежных поверхностях протестируйте на соответствие.

- Гелевая структура
- Удаляет излишки герметика, клеев, красок и лаков
- Исключительная адгезия на вертикальных поверхностях
- пригоден для удаления излишков фотоакрилатных и анаэробных клеев

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

**Требования к безопасности:**

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 4  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)