

### Быстрый клей для промышленного использования

**Область применения:** Быстрое склеивание всех обычных материалов. Для ускорения отверждения возможно применения Metaflux 76-01 Активатор для клея.

**Способ применения:** Склеиваемое место необходимо предварительно очистить от замасливания и загрязнений. Клей нанесите небольшими каплями на поверхность, которые затем плотно прижмите друг к другу. Через несколько секунд клеящий слой отвердеет.

**Свойства изделия:** Качество быстрых клеев зависит от степени чистоты при производстве. Клеи Metaflux при производстве трижды дистиллируются, чистота достигает 95%, практически не содержит примесей, снижающих качество.

- Однокомпонентный цианоакрилат
- Длительная вязкость
- Высокая твердость при растяжении
- Высокая устойчивость к химикатам
- Высокая устойчивость к старению клеевого соединения

Температурная устойчивость +30 °C до +100 °

С

**Клей 76-10** Пригоден для материалов с разным коэффициентом растяжения  
Жидкий - вязкость 40 mPa.s

Твердость на разрыв по DIN 53283: 24 N/mm<sup>2</sup>

**Клей 76-12** Пригоден к пористым материалам

Густой – вязкость 1100 mPa.s

Твердость на разрыв по DIN 53283: 26 N/mm<sup>2</sup>

**Клей 76-15** Пригоден к пористым материалам

Возможно применение на вертикальных поверхностях

Выравнивает неровности 0,2 мм

Густой - вязкость 2000 mPa.s

Твердость на разрыв по DIN 53283: 28 N/mm<sup>2</sup>

**Требования к безопасности** Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)